

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİNDEN KORUNMAK İÇİN ÖNLEMLER



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
HALK SAĞLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



- Soba uygun şekilde kurulmalı ve üstten yakılmalı,
- Boruların bağlantıları kontrol edilmeli,
- Soba boruları en kısa mesafeden bacaya bağlanmalı,
- Sobanın bulunduğu yer aralıklı olarak havalandırılmalı,
- Yatarken sobaya kömür atılmamalı,
- Uzun süreli katalitik soba kullanılmamalı ve sık sık havalandırılmalı,
- Yangın çıkma ihtimaline karşı gerekli önlemler alınmalı,
- Çadır içerisinde açık ateş yakılmamalı,
- Karbonmonoksit zehirlenmesinin meydana geldiği durumlarda vakit geçirilmeden 112 acile haber verilmeli,

